



## **Oberbank Kirchdorf**

### **Dokumentation der Barrierefreiheit**

#### **1. Erschließung / Zugänglichkeit**

- **Außenbereich:**
  - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
  - Es sind keine öffentlichen Behindertenparkplätze vor der Bank vorhanden. Parkplätze an sich schon.
  - Das Busterminal Kirchdorf ist 3 Gehminuten bzw. der Bahnhof Kirchdorf 7 Gehminuten entfernt.
  - Es sind Fahrradabstellplätze vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
  - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerichte, automatische Schiebetür.
  - Ein taktiles Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
  - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
  - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
  - Kartenlesegerät neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
  - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
  - Es ist ausreichend Platz für Personen im Rollstuhl vorhanden.
  - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
  - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
  - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
  - Kein rollstuhlgerichter Aufzug vorhanden, da alle Kundenbereiche ebenerdig erreichbar sind.
  - Es ist eine barrierefreie Toilette vorhanden.

#### **2. Leit- und Orientierungssystem**

- **Beschilderung:**
  - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
  - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
  - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.

- **Beratungsbereiche:**

Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

### **3. Technische Ausstattung**

In der barrierefreien Toilette ist ein Notfallknopf vorhanden.