

## **Oberbank St. Pölten**


### **Dokumentation der Barrierefreiheit**

#### **1. Erschließung / Zugänglichkeit**

- **Außenbereich:**
  - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
  - Es gibt 8 überdachte Kundenparkplätze, diese führen ebenerdig zum Haupteingang.
  - Es ist kein Behindertenparkplatz vorhanden.
  - Die Haltestelle „Linzer Tor“ ist gegenüber der Bank und wird von den Linien 1, 3, 5, 9, und 12 angefahren.
  - Es sind Fahrradabstellplätze vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
  - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerichte, automatische Schiebetür.
  - Es ist kein taktiles Leitsystem vorhanden.
  - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
  - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
  - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
  - Ein NFC-Kartenlesegerät vorhanden.
  - Eine Glocke ist auf Höhe ca. 1,30m auf der Glasscheibe beim Eingang zum Schalterbereich angebracht.
  - Es ist ausreichend Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
  - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
  - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
  - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
  - Es ist ein Aufzug vorhanden, Kundenbereiche sind ebenerdig erreichbar.
  - Es ist eine barrierefreie Toilette vorhanden.

#### **2. Leit- und Orientierungssystem**

- **Beschilderung:**
  - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
  - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
  - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**  
Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.
- **Beratungsbereiche:**  
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

### **3. Technische Ausstattung**

Notfallknopf im Aufzug vorhanden.