



## **Oberbank Bad Hofgastein**

### **Dokumentation der Barrierefreiheit**


#### **1. Erschließung / Zugänglichkeit**

- **Außenbereich:**
  - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
  - Es gibt keinen öffentlichen Behindertenparkplatz direkt vor der Bank.
  - Die Stadtbuss-Haltestelle befindet sich direkt vor der Filiale.
  - Es sind Fahrradabstellplätze vor der Bank vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
  - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerichte, automatische Schiebetür.
  - Es ist kein taktiles Leitsystem ab der Eingangstür vorhanden.
  - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
  - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
  - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
  - NFC-Kartenlesegerät vorhanden.
  - Es ist ausreichend Platz für Personen im Rollstuhl vorhanden.
  - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
  - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
  - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
  - Kein Aufzug vorhanden, Kundenbereiche sind ebenerdig erreichbar.
  - Es gibt keine barrierefreien Toiletten.

#### **2. Leit- und Orientierungssystem**

- **Beschilderung:**
  - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
  - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
  - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.
- **Orientierungshilfen:**

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.



- **Beratungsbereiche:**  
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

### **3. Technische Ausstattung**

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.