



Oberbank Wien - Donauspital

Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

• Außenbereich:

- Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
- Es sind keine öffentlichen Behindertenparkplätze vor der Bank vorhanden.
- Die Haltestelle für Straßenbahn (Nr. 25) und U-Bahn (U2) befindet sich in unmittelbarer Nähe der Filiale.
- Es sind keine Fahrradabstellplätze vorhanden.

• Eingangsbereich:

- Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerechte, automatische Schiebetür.
- Ein taktiles Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
- Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
- Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.

SB-Foyer:

- Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
- Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
- Es ist ausreichend Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
- Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
- Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.

• Innerhalb des Gebäudes:

- Die Gänge sind rollstuhlgerecht mit Möglichkeit zum Wenden.
- Es sind keine barrierefreien Toiletten vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

Beschilderung:

- Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
- Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
- Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.

Orientierungshilfen:

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstür vorhanden.







• Beratungsbereiche:

Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Notfallknöpfe sind nicht vorhanden.