



Oberbank Wien - Leopoldstadt

Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
 - Es sind keine öffentlichen Behindertenparkplätze vor der Bank vorhanden.
 - Die U-Bahn-Station U1 und die Straßenbahnhaltestelle Linie 2 befinden sich in unmittelbarer Nähe der Filiale.
 - Es sind keine Fahrradabstellplätze vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerichte, automatische Schiebetür.
 - Ein taktils Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
 - Es ist ausreichend Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
 - Es sind keine barrierefreien Toiletten vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.
- **Orientierungshilfen:**

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstür vorhanden.



- **Beratungsbereiche:**

Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Notfallknöpfe sind nicht vorhanden.