



Oberbank Salzburg Maxglan

Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

• Außenbereich:

- Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
- Kein öffentlicher Behindertenparkplatz direkt vor der Bank vorhanden.
- Die Haltestelle "Bräuhausstraße" stadtauswärts befindet sich 1 Gehminute von der Filiale entfernt und wird von den Buslinien 1 und 10 angefahren. Stadteinwärts gegenüber der Bank und in 3 Minuten erreichbar.
- Es sind Fahrradabstellplätze vor der Bank vorhanden.

• Eingangsbereich:

- Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerechte, automatische Schiebetür.
- Ein taktiles Leitsystem ab der Eingangstür vorhanden.
- Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
- Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.

• SB-Foyer:

- Kartenlesegerät links neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
- Kein NFC-Kartenlesegerät vorhanden.
- Es ist ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer vorhanden.
- Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
- Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.

Innerhalb des Gebäudes:

- Die Gänge sind rollstuhlgerecht mit Möglichkeit zum Wenden.
- Kein Aufzug vorhanden, Kundenbereiche sind ebenerdig erreichbar.
- Keine barrierefreie Toilette vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

Beschilderung:

- Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
- Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
- Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.

Orientierungshilfen:

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.







• Beratungsbereiche:

Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.