



Oberbank Linz – Neue Heimat

Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Die Filiale befindet sich im Einkaufszentrum Infracenter.
 - Rollstuhlge rechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
 - Es gibt öffentliche Behindertenparkplätze direkt vor dem Eingang.
 - Die Haltestelle Neue Heimat wird von den Buslinien 11, 19, 43, 70 und 72 angefahren.
 - Für die entgegengesetzte Fahrtrichtung der Busse ist eine behinderten- bzw. rollstuhlge rechte Unterführung der Fahrbahn vorhanden.
 - Es sind Fahrradabstellplätze in unmittelbarer Nähe vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Die Eingangstür ist eine rollstuhlge rechte, automatische Schiebetür.
 - Ein taktils Leitssystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
 - Es ist ausreichend Platz für Personen im Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind rollstuhlge recht mit Möglichkeit zum Wenden.
 - Es sind barrierefreie Toiletten vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**
Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.
- **Beratungsbereiche:**
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.