



## **Oberbank Ottensheim**

### **Dokumentation der Barrierefreiheit**

#### **1. Erschließung / Zugänglichkeit**

- **Außenbereich:**
  - Rollstuhlgerechter Zugang über Rampe zum Haupteingang.
  - Es sind keine öffentlichen Behindertenparkplätze vor der Bank vorhanden.
  - Eine Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel (Bus und Zug) befindet sich in der Nähe.
  - Es sind Fahrradabstellplätze vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
  - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerichte, automatische Schiebetür.
  - Ein taktils Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
  - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
  - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
  - Kartenlesegerät links neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
  - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
  - Es ist ausreichend Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
  - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
  - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
  - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
  - Es sind keine barrierefreien Toiletten vorhanden.

#### **2. Leit- und Orientierungssystem**

- **Beschilderung:**
  - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
  - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
  - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.
- **Orientierungshilfen:**

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstür vorhanden.



- **Beratungsbereiche:**

Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

### **3. Technische Ausstattung**

Notfallknöpfe sind nicht vorhanden.