



Oberbank Traun

Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang, rollstuhlgerichte Rampe.
 - Es sind keine Behindertenparkplätze vor dem Eingang vorhanden. In der öffentlichen Tiefgarage (ca. 100 Meter zu gehen) befindet sich 1 Parkplatz.
 - Die Haltestelle Hauptplatz befindet sich 1 Gehminute entfernt und wird von den Linien 3, 4, 630 und 631 angefahren.
 - Es sind Fahrradabstellplätze vor der Bank vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Alle Eingangstüren sind rollstuhlgerichte, automatische Schiebetüren.
 - Ein taktiles Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
 - Es ist ausreichend Platz für Personen im Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
 - Kein rollstuhlgerichter Aufzug vorhanden.
 - Es gibt keine barrierefreien Toiletten.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.

- **Beratungsbereiche:**

Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.