



Oberbank Salzburg Südtirolerplatz

Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
 - Keine öffentlichen Behindertenparkplätze direkt vor der Bank vorhanden.
 - Der Salzburger Hauptbahnhof befindet sich 3 Gehminuten von der Filiale entfernt und wird von nahezu allen Buslinien angefahren, zusätzlich zu den jeweiligen Zug- und S-Bahn-Verbindungen.
 - Keine Fahrradabstellplätze vor der Bank vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerichte, automatische Schiebetür.
 - Ein taktils Leitsystem ab der Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - Kein NFC-Kartenlesegerät vorhanden.
 - Es ist ausreichend Platz für Rollstuhlfahrer vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind teilweise ausreichend breit.
 - Es ist kein Aufzug vorhanden.
 - Es gibt eine barrierefreie Toilette.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.
- **Orientierungshilfen:**

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.



- **Beratungsbereiche:**

Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.