



Oberbank Linz - Urfahr


Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
 - Es ist ein öffentlicher Behindertenparkplatz vor der Bank vorhanden.
 - Die Haltestellen „Rudolfstraße/Biegung/Hinsenkampplatz“ befinden sich unmittelbar neben der Filiale und werden von den Buslinien 38 und 102 bzw. den Straßenbahnlinien 1,2, 3 und 4 angefahren. Der Mühlkreisbahnhof ist ca. 3 Gehminuten von der Filiale entfernt.
 - Es sind Fahrradabstellplätze vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerechte, automatische Schiebetür.
 - Ein taktiles Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
 - Es ist ausreichend Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind rollstuhlgerecht mit Möglichkeit zum Wenden.
 - Ein barrierefreier Aufzug ist vorhanden.
 - Es sind barrierefreie Toiletten vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**
Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstür vorhanden.
- **Beratungsbereiche:**
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Ein Notfallknopf ist im Aufzug vorhanden.