



Oberbank Linz - Donaulände


Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Seitlich des nördlichen Haupteinganges stufenfreier Zugang, frontal erschweren fünf Stufen den Zugang, kein Handlauf. Der südliche Haupteingang ist ebenerdig erreichbar.
 - Es sind zwei Behindertenparkplätze in der Tiefgarage vorhanden. Der Zugang zur Filiale ist allerdings durch zwei nicht rollstuhlgerechte Türen erschwert.
 - Etwa 3 Gehminuten vom Eingang entfernt befindet sich die Bushaltestelle Linz/Untere Donaulände, an der viele Regionalbusse halten. Weiters in der Nähe befindet sich die Bushaltestelle Brucknerhaus (Linie 26).
 - Es sind Fahrradabstellplätze vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Alle Eingangstüren sind rollstuhlgerechte, automatische Schiebetüren.
 - Ein taktils Leitsystem ist ab der zweiten automatischen Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - Es gibt ein NFC-Kartenlesegerät.
 - Es ist ausreichend Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind rollstuhlgerecht mit Möglichkeit zum Wenden.
 - Es ist eine barrierefreie Toilette vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**
Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstür vorhanden.
- **Beratungsbereiche:**
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Notfallknöpfe sind in der barrierefreien Toilette vorhanden.