



Oberbank Laakirchen


Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
 - Es ist ein öffentlicher Behindertenparkplatz vor der Bank vorhanden.
 - Die Bushaltestelle Danzermühl befindet sich in unmittelbarer Nähe und wird von den Linien 505, 507, 524 und 526 angefahren.
 - Es sind Fahrradabstellplätze vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgerichte, automatische Schiebetür.
 - Es gibt kein taktilen Leitsystem.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät ist rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - NFC-Kartenlesegerät ist vorhanden.
 - Es ist ausreichend Platz für Personen im Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
 - Ein rollstuhlgerichter Aufzug ist vorhanden.
 - Es ist eine barrierefreie Toilette vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**
Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.
- **Beratungsbereiche:**
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.