



## **Oberbank Wels-West**


### **Dokumentation der Barrierefreiheit**

#### **1. Erschließung / Zugänglichkeit**

- **Außenbereich:**
  - Rollstuhlgeeigneter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
  - Es ist ein Behindertenparkplatz vor der Bank vorhanden.
  - Die Bushaltestellen Schulstraße/DragonerstraÙe und Bauernstraße/Maria-Theresia-StraÙe sind ca. 3 Gehminuten entfernt. Diese werden hauptsächlich von der Buslinie 1 in Wels angefahren wie auch vom Postbus 640 und 504.
  - Es sind Fahrradabstellplätze direkt vor der Bank vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
  - Die Eingangstür ist eine rollstuhlgeeignete, automatische Schiebetür.
  - Ein taktiles Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
  - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
  - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
  - Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
  - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
  - Es ist ausreichend Platz für Personen im Rollstuhl vorhanden.
  - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
  - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
  - Die Gänge sind rollstuhlgeeignete mit Möglichkeit zum Wenden.
  - Es ist eine barrierefreie Toilette vorhanden.

#### **2. Leit- und Orientierungssystem**

- **Beschilderung:**
  - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
  - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
  - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**  
Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.
- **Beratungsbereiche:**  
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

### **3. Technische Ausstattung**

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.