



Oberbank Wiener Neustadt

Dokumentation der Barrierefreiheit


1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
 - Ein Behindertenparkplatz befindet sich ca. 50 m von der Filiale entfernt.
 - Die Haltestelle „WRN Johannes-von-Nepomuk-Platz“ befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Filiale und wird von den Linien 1A, 1B, 3, 4 und 5A angefahren.
 - Es sind keine Fahrradabstellplätze vor der Bank vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Die Eingangstür ist keine automatische Schiebetür.
 - Ein taktiles Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - Kartenlesegerät rechts neben der Eingangstür vorhanden.
 - Es gibt kein NFC-Kartenlesegerät.
 - Es ist kein ausreichender Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind nur teilweise rollstuhlgerichtet.
 - Es gibt keine barrierefreien Toiletten.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Die Beschilderungen sind teilweise gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.
- **Orientierungshilfen:**

Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.



- **Beratungsbereiche:**
Unsere Beratungsbereiche sind nicht barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Es sind keine Notfallknöpfe vorhanden.