



Oberbank Linz Wiener Straße

Dokumentation der Barrierefreiheit

1. Erschließung / Zugänglichkeit

- **Außenbereich:**
 - Rollstuhlgerechter, ebenerdiger Zugang zum Haupteingang.
 - Behindertenparkplatz in unmittelbarer Nähe vorhanden.
 - Tiefgarage ohne explizite Parkmöglichkeit für Menschen mit Behinderung vorhanden. Aufgang zur Filiale über Lift möglich.
 - Die Haltestellen Unionkreuzung und Herz-Jesu-Kirche befinden sich in ca. 300m Entfernung und werden von den Straßenbahnlinien 1 und 2 angefahren.
 - Es sind keine Fahrradabstellplätze vor der Bank vorhanden.
- **Eingangsbereich:**
 - Alle Eingangstüren sind rollstuhlgerichte, automatische Schiebetüren.
 - Ein taktiles Leitsystem ist ab der Eingangstür vorhanden.
 - Die Glastüren sind ausreichend kontrastreich gekennzeichnet.
 - Der Eingangsbereich ist gut beleuchtet.
- **SB-Foyer:**
 - NFC-Kartenlesegerät rechts neben der automatischen Schiebetür vorhanden.
 - Es ist ausreichend Platz für Personen mit Rollstuhl vorhanden.
 - Das SB-Foyer ist mit einer Grundbeleuchtung und Bewegungsmelder ausgestattet.
 - Es gibt keine SB-Geräte in Rollstuhlhöhe bzw. unterfahrbar.
- **Innerhalb des Gebäudes:**
 - Die Gänge sind rollstuhlgerichtet mit Möglichkeit zum Wenden.
 - Es ist eine barrierefreie Toilette vorhanden.

2. Leit- und Orientierungssystem

- **Beschilderung:**
 - Alle Beschilderungen sind gut sichtbar.
 - Es ist keine Beschilderung für blinde und sehbehinderte Personen vorhanden.
 - Die Fluchtwege sind deutlich gekennzeichnet.



- **Orientierungshilfen:**
Es sind keine visuellen oder akustischen Signale bei der Eingangstüre vorhanden.
- **Beratungsbereiche:**
Unsere Beratungsbereiche sind ausreichend groß und barrierefrei zugänglich.

3. Technische Ausstattung

Notfallknopf im WC und Lift vorhanden.